

街道

# 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 破沟村飞鹅岭旅游厕所

验收日期: 2021-12-22

建设单位(盖章): 普宁市大南山街道破沟村民委员会



# 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	陂沟村飞鹅岭旅游厕所				
工程地点	大南山街道陂沟村	建筑面积	60m <sup>2</sup>	工程造价	327334.95
结构类型	钢筋砼框架结构	层数	地上:	1	层
	/		地下:	/	层
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2021-10-9	验收日期	2021-12-22		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	普宁市大南山街道陂沟村委员会				
勘察单位	/				
设计单位	中庭国际设计有限公司				
总包单位	广东东铭建设工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	新誉时代工程咨询有限公司				
施工图 审查单位	/				



GD-E1-914/2

## 二、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 12 项,其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	同意验收	共 38 项,其中: 经审查符合要求 38 项 经核定符合要求 38 项	共 38 项,其中: 资料核查符合要求 38 项 实体抽查符合要求 38 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 15 项,其中: 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	同意验收	共 1 项,其中: 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 2 项,其中: 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气	同意验收	共 4 项,其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 4 项,其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能	/	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯	/	共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项



### 三、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1









序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	林正浩	市文化广电新闻体育局	监督员		林正浩
2	任秋波		副队长		任秋波
3	谭松涛	大南山街道	委员		谭松涛
4	陈伟翰	大南山街道文化站	副主任		陈伟翰
5	柯良荣	大南山街道	副村干		柯良荣
6	罗长贵	大南山街道岐沟村	村主任		罗长贵
7	罗中民		岐沟村代表		罗中民
8	罗炳坤	村两委干部			罗炳坤
9	丁芳	村两委干部			丁芳
10	罗汉滔	岐沟村村代表			罗汉滔
11	袁峰	新学时代工程咨询有限公司	总监		袁峰
12	李文兴	广东东晟建筑设计有限公司	项目经理		李文兴
13	刘全	中庭国际设计有限公司	建筑师	一级注册建筑师	刘全
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

\* GD-E1-914/5 \*

## 四、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程能执行国家关于工程建设的法律、法规和技术规范，施工过程中监理单位要求整改项目均按要求进行整改，整改设计及时，结果符合规范要求。经验收委员会检查验收，并商定验收结论为：该工程质量符合要求，通过竣工验收，并评定为合格工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
 (公章) 单位(项目)负责人：  2021年12月22日	 (公章) 单位(项目)负责人：  2021年12月22日	 (公章) 单位(项目)负责人：  2021年12月22日	 (公章) 单位(项目)负责人：  2021年12月22日	(公章) 单位(项目)负责人  年 月 日

\* GD- E1- 914/ 6 \*