

GD411

建筑工程竣工验收报告

单位(子单位)工程名称: 普宁市里湖镇龙兴村下营旅游厕所建设工程

验收日期: 2021年12月16日

建设单位(盖章): 普宁市里湖镇龙兴村民委员会

一、工程概况

单位(子单位)工程名称		晋中市晋湖镇龙兴村塔头村厕所建设工程			
工程地点	晋湖镇龙兴村内	建筑面积		工程造价	352998.5元
结构类型	框架结构	层数	地上:	一层	
			地下:		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021年9月3日	验收日期	2021年12月16日		
监督单位		监督编号			
建设单位	晋中市晋湖镇龙兴村民委员会	资 质 证 号			
勘察单位					
设计单位	山西德镇村建设设计院有限公司				
总包单位	晋中市三建建筑工程有限公司		D 344 022113		
承建单位(土建)					
承建单位(设备安装)					
承建单位(装修)					
监理单位					
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质控资料		





(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

四、工程竣工验收结论及备注

工程验收结论:

- 一、能按有关合同及设计文件施工。
- 二、能按有关规范进行施工。
- 三、工程质量控制资料基本完整，涉及工程安全和功能性检验资料基本符合要求。
- 四、工程观感评为“一般”，工程质量评定“合格”。

<p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人: <i>杨生立</i></p> <p>2021年12月16日</p>	<p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位负责人: <i>杨生立</i></p> <p>2021年12月16日</p>	<p>总承包施工单位:</p>  <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人: <i>梁强强</i></p> <p>2021年12月16日</p>	<p>设计单位:</p>  <p>(公章) 3602000170665</p> <p>单位(项目)负责人: <i>任建超</i></p> <p>2021年12月16日</p>
--	--	--	--